




PRECAUCIONES EN LAS EXCAVACIONES




PRECAUCIONES EN LAS EXCAVACIONES



EXCAVACIONES



SECCION ESQUEMATICA DE TALUD



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD			
CENTRO DE EMERGENCIAS			
EN SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS - MADRID			
TITULO DE PLANO	DETALLE DE EXCAVACIONES CON TALUD	FECHA	MARZO 2010
PROPIEDAD	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS	ESCALA	SIN ESCALA
ARQUITECTO	DANIEL COBO RODRIGUEZ	COPIAS	m
Teléfono: 627 51 39 17		Nº PLANO	
cot: CO.A.M. n°16.939		038 - ESS 08	