

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:

FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN

CENTRO DE EMERGENCIAS.

CALLE MARTÍN BRAVO nº 7 (B).

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS. MADRID

PROPIEDAD: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Arquitecto: Daniel Cobo Rodríguez
col.: C.O.A.M. nº 16.939

Teléfono: 627 51 39 17
Mail: danicoborodriguez@yahoo.es

ESS

031-ESS01. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.	E-1/1000, 1/150
032-ESS02. MOVIMIENTO DE TIERRAS.	E-1/150
033-ESS03. PLANTA BAJA, PLANTA PRIMERA.	E-1/100
034-ESS04. PLANTA BAJOCUBIERTA. PLANTA CUBIERTA.	E-1/100
035-ESS05. ALZADOS.	E-1/100
036-ESS06. DETALLES DE MONTAJE DE PROTECCIONES COLECTIVAS.	SIN ESCALA
037-ESS07. MONTAJE DE ANDAMIOS Y BORRIQUETAS.	SIN ESCALA
038-ESS08. DETALLE DE EXCAVACIONES CON TALUD.	SIN ESCALA
039-ESS09. DETALLE DE MONTAJE DE BARANDILLAS.	SIN ESCALA
040-ESS10. DETALLE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA.	SIN ESCALA
041-ESS11. DETALLES DE ESCALERAS DE OBRA.	SIN ESCALA
042-ESS12. DETALLE DE ELEVACIONES DE CARGA Y DESESCOMBROS.	SIN ESCALA